



소 방 청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 **소방안전관리 및 자체점검 확인사항 알림**

최근 발생한 남양주 주상복합 화재와 관련하여 평소 소방안전관리 방법 및 자체점검 시 필수적으로 확인해야할 사항에 대하여 다음과 같이 알리니 이행될 수 있도록 협조 (조치)하여주시기 바랍니다.

□ 소방특별조사 등 대상물 방문 시 교육(안내)사항 <소방본부 또는 소방서>

남양주 주상복합 화재 시 수신반 기록에 화재를 감지한 시간은 16시29분경이고, 관계자가 감지기 오작동으로 인식하여 경보를 정지한 시간은 16시29분25초임

☞ 자동화재탐지설비 화재감지기가 동작한 경우 해당 경계지구의 상황을 먼저 확인하고 후속 조치를 할 수 있도록 안내

※ 감지기 동작 → **先 현장확인** → 수신반 복구(감지기 오작동 확인 시)

↳ 재실자 피난안내 등 현장활동(화재발생 시)

□ 자체점검 시 확인사항 <소방시설관리업체 또는 관계인>

옥내소화전을 활용하여 진압활동을 하려고 하였으나 화재초기에 수신반 기능이 상실되어 소화펌프가 기동되지 않은 것으로 추정됨 (정밀 원인조사 예정)

☞ 자체점검 시 **중요 소방시설(수신반, 소화설비 등)의 비상전원(예비전원) 점검 (확인) 철저. 끝.**

소 방 청 장

수신자 서울특별시장(예방과장), 부산광역시장(재난예방담당관), 대구광역시장(예방안전과장), 인천광역시장(예방안전과장), 광주광역시장(방호예방과장), 대전광역시장(예방안전과장), 울산광역시장(예방안전과장), 세종특별자치시장(대응예방과장), 경기도지사(재난예방과장), 경기도지사(예방과장), 강원도지사(예방안전과장), 충청북도지사(예방안전과장), 충청남도지사(화재대책과장), 전라북도지사(방호예방과장), 전라남도지사(대응예방과장), 경상북도지사(대응예방과장), 경상남도지사(예방안전과장), 제주특별자치도 소방안전본부장(예방대응과장), 창원소방본부장(대응예방과장), (사)한국소방시설관리협회, (사)한국소방시설관리사협회

소방위 민정기 소방령 김문하 소방분석제도 전결 2021. 4. 19.
과장 고민자

협조자

시행 소방분석제도과-1854 (2021. 4. 19.) 접수

우 30127 세종특별자치시 한누리대로 219, 한림프라자 409호 / www.nfa.go.kr

전화번호 044-205-7523 팩스번호 044-715-7621 / alswjdr1@korea.kr / 비공개(5)

스스로 당당한, 청렴한 119 !